

Los preparativos para evacuar a los 33 mineros

A las 10:00 horas de hoy habrá una reunión en la mina San José entre los ministros de Salud y de Minería, los especialistas de Codelco y de la Asociación Chilena de Seguridad, y dos representantes del Ministerio del Interior. Se resolverán cuestiones clave de la última etapa del rescate.

100
medios están acreditados para la cobertura

48
horas estará cada minero en el hospital después de ser rescatado

2 a 3
helicópteros estarán disponibles para trasladar a mineros con problemas

Reencuentro con las familias

Se está evaluando el momento en que los mineros se reencontrarán con sus familiares. Ayer ya estaban llegando a la zona de la mina contenedores que se habilitarían precisamente para ese instante.

Campamento "Esperanza"

Se resguardará la privacidad de los mineros al momento del rescate y se instalará una carpa junto a las máquinas perforadoras.

Hospital de campaña para los chequeos a los mineros que no sean trasladados de urgencia a Copiapó.

Plan A

Strata 950
702 m

Plan B

Máquina T 130
678 m

Plan C

RIG-421
597 m

Empresa encargada del encamisado de la perforación del Plan C

Plataforma para las cámaras de televisión que apuntarán hacia los planes B y C.

Plataforma para la ubicación de las familias. Se aceptarán 3 parientes por minero atrapado.



Acceso de la mina

Jaula para el rescate

Canasta en la parte superior para capturar el material suelto en el ducto.

Ruedas de fierro y goma en la base y en la canasta para una subida más estable.

Enrejado total para tener mayor flexibilidad a los golpes.

56 cm

2,4 m es el largo total

15
minutos demorará en subir la jaula con el rescatado

200
kilos es el peso total de la jaula sin personas